

REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA

COMUNE DI
AYAS



REGION AUTONOME
VALLEE D'AOSTE

COMMUNE DE
AYAS

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN MARCIAPIEDE SITO
IN FRAZIONE BISOUS NEL COMUNE DI AYAS



Committente:

Comune di Ayas

Progettista

Dott. Ing. Perret Riccardo
Frazione Champoluc, Rue des Guides
n°2 -11020 - AYAS (AO)
Cell: 3333615011
E-mail: vdaprojet@libero.it

Elaborato

**Documentazione
Fotografica**

OPERA

A04053

ARGOMENTO

PE

DOC. E PROG.

DC01

FASE

0

REV.

0

FILE NAME:

NOTE:

SCALA:

4					
3					
2					
1					
0	PROGETTO ESECUTIVO	Agosto 2019	PERRET	PERRET	PERRET
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

TIMBRO E FIRMA:

Cod: A04053 PE DC01 00	Documentazione fotografica
 PROJET 	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN MARCIAPIEDE IN FRAZIONE BISOUS NEL COMUNE DI AYAS



Foto 1 – Frazione Magneaz



Foto 2 – Primo tratto da Magneaz verso Bisous

Vallée d'Aoste Projet

Dott. Ing. Perret Riccardo
Fraz. Champoluc, Rue des Guides n°2
11020 – Ayas (AO)
C.f. PRRRCR79L23A326A – P.Iva. 01088990070

Cod: A04053 PE DC01 00	Documentazione fotografica
 PROJET	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN MARCIAPIEDE IN FRAZIONE BISOUS NEL COMUNE DI AYAS



Foto 3 – Primo tratto da Magneaz verso Bisous con Sicurvia




Foto 4 – Tratto in corrispondenza dell'impluvio

Vallée d'Aoste Projet

Dott. Ing. Perret Riccardo
Fraz. Champoluc, Rue des Guides n°2
11020 – Ayas (AO)
C.f. PRRRCR79L23A326A – P.Iva. 01088990070

Cod: A04053 PE DC01 00	Documentazione fotografica
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN MARCIAPIEDE IN FRAZIONE BISOUS NEL COMUNE DI AYAS



Foto 5 – Rettilineo verso Bisous




Foto 6 – Rettilineo verso Bisous

Vallée d'Aoste Projet

Dott. Ing. Perret Riccardo
Fraz. Champoluc, Rue des Guides n°2
11020 – Ayas (AO)
C.f. PRRCR79L23A326A – P.Iva. 01088990070

Cod: A04053 PE DC01 00	Documentazione fotografica
 PROJET 	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN MARCIAPIEDE IN FRAZIONE BISOUS NEL COMUNE DI AYAS




Foto 7 – Ultimo tratto rettilineo verso Bisous




Foto 8 – Frazione Bisous

Vallée d'Aoste Projet

Dott. Ing. Perret Riccardo
Fraz. Champoluc, Rue des Guides n°2
11020 – Ayas (AO)
C.f. PRRCR79L23A326A – P.Iva. 01088990070

Cod: A04053 PE DC01 00	Documentazione fotografica
 PROJET	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN MARCIAPIEDE IN FRAZIONE BISOUS NEL COMUNE DI AYAS



Foto 9 – Situazione di degrado ancoraggio recinzioni



Foto 10 – Situazione di degrado cordolo di valle

Vallée d'Aoste Projet

Dott. Ing. Perret Riccardo
Fraz. Champoluc, Rue des Guides n°2
11020 – Ayas (AO)
C.f. PRRCR79L23A326A – P.Iva. 01088990070

Cod: A04053 PE DC01 00	Documentazione fotografica
 PROJET 	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN MARCIPIEDE IN FRAZIONE BISOUS NEL COMUNE DI AYAS




Foto 11 – Situazione di degrado pavimentazione

Vallée d'Aoste Projet

Dott. Ing. Perret Riccardo
Fraz. Champoluc, Rue des Guides n°2
11020 – Ayas (AO)
C.f. PRRCR79L23A326A – P.Iva. 01088990070